

Original

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA
LOPEZOT Padre: 00019584
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZFecha: 25/10/15
Hora: 7:25:38

Detalles del Equipo


Equipo:	GS044 GP700S/V-A USP&E	Descripción:	Gen-Set
Serie:	152551	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	Manntenimiento 250	Grupo:	Teller:
Codigo de Falla:	GENERATORS	Tecnico:	Capataz:
Sistema:		16951 AZAEL SANJUR	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
Cambio de aceite 15W40 → 50/11s	
Cambio de filtros de aceite 2F3654, 20707136 (2); Diesel P550900	
Verificación de nivel de coolant	
Ajuste de resorte de bomba de diesel	
Limpieza general	
Observaciones:	
HOROMETRO: 1,372 hr	
INICIO (fecha/hora) 25-10-15 10:00 a.m.	FINAL (fecha/hora) 25-10-15 12:00 p.m.

FIRMA		
NOMBRE	TIEMPO S. COMPARTES LIMA	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Albert Zamudio

Original

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA
LOPEZOT Padre: 00019591
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSAFecha: 25/10/15
Hora: 7:55:11

Detalles del Equipo

Equipo:	GS010 GEP 110-4 OLYMPIAN	Descripción:	Gen-Set
Serie:	LEW00533	Fronte de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	26,536.70	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 300 HRS.	Grupo:		Teller:	
Código de Falla:	GENERATORS	Técnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ
Sistema:					

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
- Mantenimiento 250 Hrs -	
Trabajo Realizado:	
- Cambio de filtros: Aceite, Diesel, Aire y Aceite de Motor -	
- Limpieza del equipo y area -	
- Revisión nivel: Coolant, Aceite, Diesel, batería y Correa - O.K.	
- Inspección General. O.K.	
Observaciones:	
- F. Aceite: LF 701. Fleetguard. (1)	
- F. Diesel: FS 20009. Fleetguard. (1)	
- F. Aire: AF 27942. Fleetguard. (1)	
- Aceite Motor: LSW-40. 3 gls	
HOROMETRO: 27,441.7 hrs	
INICIO (fecha/hora)	FINAL (fecha/hora)
	25/10/2015

FIRMA		
NOMBRE	Alfredo E. Ruiloba Casas	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Carlos Gonzalez

Original

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA
LOPEZ

OT Padre: 00019605
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

Fecha: 25/10/15
Hora: 9:18:15

Detalles del Equipo

Equipo:	GS038 GP700SV-A USP&E	Descripción:	Gen-Set
Serie:	152545	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 300 HRS.	Grupo:		Teller:	
Código de Falla:	GENERATORS	Técnico:	16951 AZAEL SANJUR	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ
Sistema:					

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	
Cambio de aceite 15W40-750 lts	
" " filtro: aceite 2F3654, 20707136 / filtroaire AF26249	
Ajuste de resorte de bomba de diesel	
Verificación de coolant	
limpieza general	
Observaciones:	
Consumo de 780 A , de 725 A , de 831 A	
HOROMETRO : 1,081 hr	
INICIO (fecha/hora) 25-10-15 1:15 pm	FINAL (fecha/hora) 25-10-15 3:00 pm

FIRMA		
NOMBRE	TIMO PEDRO S. LOPEZ	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

ALBERTO Zamudio

Copia

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00018080
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 24/10/15
Hora: 8:01:47

Detalles del Equipo

Equipo:	GS045 GP700S/V-A USP&E	Descripción:	Gen-Set
Serie:	160002	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	3,924.70	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	Manntenimiento 300HR	Grupo:	Teller:	AFEX WORKSHOP
Codigo de Falla:	GENERATORS	Tecnico:	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ
Sistema:				

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	
Trabajo Realizado:	se procedio a realizar Maint Preventivo cambio de Filtro de Diesel FF 254, Filtro Trans 19735 Filtro de Aceite MACK 21207136 (2), Filtro de By Pass LF 3654, cambio de Aceite del motor, Limpieza General
Observaciones:	Hoy Que Rebase el Flexible
HOROMETRO:	4.449.6 Por 4.749.6
INICIO (fecha/hora)	25/10/15 - 7:00:00 am
FINAL (fecha/hora)	25/10/15 - 10:00 am

FIRMA	Jose Gomez	
NOMBRE	Alcides Moreno	
		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Original

Orden de Trabajo: 17815

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA
LOPEZ

OT Padre: 00017815
Originador: 16642 YALEIKY ESPINOSA

Fecha: 11/10/15
Hora: 19:28:43

Detalles del Equipo	
Equipo: GS001 GEP 110-4 OLYMPIAN	Descripción: Gen-Set
Serie: LEN03262	Frente de Trabajo: 202 Mine
Horometro: 9,658.30	Fecha/Hr. Requerida: 00
Tipo de OT: Corrective Order	Prioridad: Med

Detalle de la Orden de Trabajo	
Problema Reportado: MANTENIMIENTO DE 300 HRS.	Grupo: Teller: Capataz: PEDRO VALENZUELA LOPEZ
Código de Falla: GENERATORS	Técnico:
Sistema:	

Trabajo Realizado - OT	
Causa Probable:	
- Mantenimiento 250 hrs -	
Trabajo Realizado:	
- Cambio de filtros: Aceite, Diesel, Aceite Motor - Aire	
- Revisión nivel: Coolant, Aceite, Diesel, batería y correa -	
- Limpieza del equipo -	
- Inspección General. O.K	
Observaciones:	
- Filtro Aceite: LF701-Fleetguard. (1)	
- Filtro Diesel: FS20009-Fleetguard. (1)	
- Filtro Aire: AF27942-Fleetguard. (1)	
- Aceite 15W-40- 3 GLs	
HOROMETRO:	25/10/2015.
INICIO (fecha/hora)	10,666.5 hrs
FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE	Alfredo E. Roiloba Casas	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	
		SUPERVISOR